


RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA *IN LOCO*


A Comissão de Avaliação e Acompanhamento dentro dos procedimentos de fiscalização da parceria através do () Termo de Colaboração ___ (X) Termo de Fomento 009/2019, () Acordo de Cooperação, cujo o objeto é estabelecer as condições para execução do Projeto “Construção da sede própria”, o qual está sendo realizado pela Associação Grupo Escoteiro Acaua, com recursos oriundos da Destinação do Imposto de Renda 2018 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, à OSC.

Data da Visita	Verificações realizadas	Conclusões
	17/04/19 - Na data foi vistado o local onde está sendo construída a sede dos escoteiros Acauã. Foram apresentadas fotos do projeto e fotos do processo da construção até o momento. Foi solicitado a lista dos usuários que participam da entidade e da equipe que realiza as atividades. O projeto tem duração de 4 meses. Através das visitas técnicas pode-se concluir que o objeto da parceria vem sendo realizado de forma (X) totalmente adequada () parcialmente adequada () não adequada ao objeto da parceria considerando as metas, atividades e indicadores constantes no plano de trabalho.	



Erechim, 18 de abril de 2019.



Gestor



Membro da Comissão de e Monitoramento e Avaliação

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação