

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE OBJETOS

Instituição: ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTARIOS DE PROTECAO, BUSCA, SALVAMENTO, RESGATE, AJUDA HUMANITARIA E DEFESA CIVIL DO ALTO URUGUAI

Processo nº: 2019/25949

Gestor do Projeto: ALESSANDRO DE OLIVEIRA CHAGAS

Gestor Adjunto do Projeto: VAGNER ZEIZER

Venho, através deste relatório, no poder de Gestor do Projeto, apresentar os objetos adquiridos com a verba repassada à Instituição acima descrita.

VEÍCULO 01:

Veículo de Intervenção Rápida, Marca Agrale, Modelo Marruá, com Cabine dupla para 5 ocupantes, tração 4x4 com caixa de transferência reduzida. Caixa com 5 marchas. Motor Cummins ISF 2.8 com 150 cv de potência. Comprimento total de 5,30 metros, largura de 2,52 metros e distância entre eixos de 3,35 metros. Peso Bruto de 4.300 kg.

Equipamentos do veículo:

- Guincho Work 9000
- Kit Tala Inflável
- Cinto escalada – corda de escalada e ancoragem
- Kit Ferramenta com maleta
- Torres de Iluminação – Acoplada na Viatura – 2 holofotes
- Gerador G6500
- Serra Husqvarna Esmeril K760
- Motosserra Husqvarna
- Chave Hooligan
- Chave de cano 12 Polegadas
- Kit com marretas, machados, machadinhas, pás, enxadas e facões.
- Desencarcerado Weber Tipo SPS 260
- Macas Rígidas Polietileno
- Cilindro Nitrogênio
- KIT Almofada Pneumática – Chavetec
- Kit bolsas de elevação a ar.
- Mangueiras, controlador e kit de chaves para montagem
- Lanternas com bateria e carregadores
- Kit de extensões
- Bolsa de APH completa
- Equipamento autônomo de respiração PA IBR 300 BAR
- Equipamento autônomo de respiração Dräger BRBA – 0740 – PA
- Kit de máscaras para Respiração
- Ventilador turbo WF 390 Ram Fan Exaustor
- Esguicho Perfurante 1\2
- Conjuntos completos de Roupas de aproximação de chammas






Handwritten signature




Handwritten signature

SMOPH
Fls. 233








Conforme vistoria realizada no veículo 01, foram avaliados itens conforme descrito no Plano de Trabalho, atendendo todas as exigências de qualidade para o uso que ao fim foi designado.

Desde interior, quanto exterior do veículo, apresenta-se totalmente conservado, conforme apresentado no acervo fotográfico.



Ferramentas e equipamentos em total conservação e apto à utilização segura.

VEÍCULO 02:

Veículo Auxiliar para Intervenção rápida em desastres climatológicos, marca Chevrolet, modelo S10, cabine dupla, 2.4, 8V, 128 CV, 2P, Manual, Gasolina. Ano/modelo 2001/2001.








Conforme vistoria realizada no veículo 02, foram avaliados itens conforme descrito no Plano de Trabalho, atendendo todas as exigências de qualidade para o uso que ao fim foi designado.

Desde o interior, quanto o exterior do veículo, apresenta-se totalmente conservado, conforme apresentado no acervo fotográfico, apto à utilização segura.

Por fim, como Gestor do projeto, apresento as reais situações dos objetos, declarando que estão aptos e condizem com o Plano de Trabalho da Instituição acima descrita, contendo todos os itens em perfeitas condições de uso.

Erechim, 11 de fevereiro de 2021


Alessandro de Oliveira Chagas
Gestor do Projeto


Vagner Zeizer
Gestor Adjunto do Projeto